



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО
«Управление социальной
защиты населения
Богородского района»
С.Ю. Германова
«22» апреля 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта инфраструктуры (ОИ)
№ 02/52

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое трехэтажное здание
- 1.2. Адрес объекта Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1751,3 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области
краткое наименование) МБОУ ДОД ЦВР Богородского района
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607600, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 206

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образование

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость-800, пропускная способность Плановая мощность – 200.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГ)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 4,5,5-а,206,1,2,3 до остановки «Редакция газеты»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания*

№ п / п	Категория инвалидов, (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение
---	---	------------------------	------------

п/п		в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД- И (С,К)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	1,2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД -И (С,К),ДЧ-И (О,Г,У)	16,58	20,7,4,5,6,8,9,10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К) ДЧ-И (С,Г,У,О)	11,12,17,18.8,9,65	19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	33,34,35	14,15,16,17,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,У), ВНД-И (К,С,Г)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области временно недоступно для инвалидов с нарушениями зрения, передвигающихся на кресле-коляске.

Доступно частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение:

Руководствуясь требованиями норм СП.59.13330.2012, рекомендовано обустройство территории, прилегающей к зданию, территории входа в здание, обустройство путей передвижения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенического помещения, систем информации об объекте, в порядке капитального ремонта.

В случае отсутствия возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно - планировочных, или финансовых причин, рекомендовано организовать альтернативную форму обслуживания либо приобретение технических средств для адаптации (в том числе технических средств реабилитации для индивидуального обслуживания).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Капитальный ремонт

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения Плана адаптации Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

будет создана доступность Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: на Комиссии по проведению паспортизации объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Богородского муниципального района Нижегородской области, с вышестоящей организацией, с общественной организацией инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области, дата

В разделе «Карта доступности объектов» 12 мая 2014 года

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" июля 2013 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 02/52 от "22" апреля 2015 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Богородского муниципального района Нижегородской области от "28" апреля 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения Богородского района»
С.Ю.Германова
«22» апреля 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 02/52

Богородский район Нижегородской
области

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«22» апреля 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое трех этажное здание
1.2. Адрес объекта Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1751,3 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области краткое наименование) МБОУ ДОД ЦВР Богородского района
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 607600, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 206

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)

- 2.2. Виды оказываемых услуг : образовательные

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность Плановая мощность, посещаемость – 200, вместимость -800
посещений в смену
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГ)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 4,5,5-а,206,1,2,3 до остановки «Редакция газеты»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 Мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания*

№ п / п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-		
---	----------------------	--	--

№ п/п	функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД- И (С,К)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	1,2,3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД -И (С,К),ДЧ-И (О,Г,У)	16,58	20,7,4,5,6,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К) ДЧ-И (С,Г,У,О)	11,12,17,18.8, 9,65	19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	33,34,35	14,15,16,17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,У), ВНД-И (К,С,Г)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД- временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Здание Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области временно недоступно для инвалидов с нарушениями зрения, передвигающихся на кресле-коляске.

Доступно частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение:

Руководствуясь требованиями норм СП.59.13330.2012, рекомендовано обустройство территории, прилегающей к зданию, территории входа в здание, обустройство путей передвижения внутри здания, обустройство санитарно-гигиенического помещения, систем информации об объекте, в порядке капитального ремонта.

В случае отсутствия возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных, или финансовых причин, рекомендовано организовать альтернативную форму обслуживания либо приобретение технических средств для адаптации (в том числе технических средств реабилитации для индивидуального обслуживания).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ: _____
в рамках исполнения Плана адаптации Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации: будет создана доступность Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению паспортизации объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

4.4.6. другое _____ нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____
 нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

В разделе «Карта доступности объектов»

(наименование сайта, портала)

Управленческое решение согласовано «28» апреля 2015г. (протокол № 7) комиссией по проведению паспортизации объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02/52 от «22» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей
«Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области,
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	1. На пути движения установлена калитка шириной в свету менее 1,2 м.	К	Руководствуясь требованиями норм п. 4.1.2, 4.1.7 СП 59.133330.2012 адаптировать калитку.	капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	1.Нет предупредительной информации о препятствии: визуальной (контрастно окрашенная поверхность) и тактильной (рифленая поверхность) на покрытии пешеходных путей, прилегающих к зданию. 2.Нет бордюров по краям пешеходных путей. 3.Покрытие пешеходной дорожки не ровное, подверглось разрушению.	С,К К,О,С Все	Руководствуясь требованиями норм п. 4.1.10 СП 59.13330.2012; п.7.9, 7.11,7.12 ГОСТ Р51671-2000: Обустройство пешеходных путей визуальными и тактильными средствами. 2.Руководствуясь требованиями норм п. 4.1.9, 4.1.11 СП 59.13330.2012 обустроить пешеходные пути.	текущий ремонт

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: МБОУ ДОД ЦВР на 20 л.

Технический паспорт на нежилое здание по адресу: Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2 на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Зам. начальника Управления
капитального строительства
администрации Богородского
муниципального района Н.О.


Н.К.Харитонов

Заместитель руководителя

рабочей группы

Начальник отдела ГКУ НО
«УСЗН Богородского района»


А.А.Михеева

Члены рабочей группы:


Специалист ГКУ НО «УСЗН
Богородского района»


С.Н.Фефелова

Специалист ГКУ НО «УСЗН
Богородского района»



С.А.Пчелина

Специалист по социальной
работе отделения срочной помощи


Н.В.Сазанова

В том числе:

Председатель Богородской районной
организации Всероссийского общества
инвалидов


А.В.Кравченко

представители организации:

Директор МБОУ ДОД ЦВР


О.В. Цветкова



Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД- И (С,К)	-	-	текущий ремонт
--	---	---	---	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02/52 от «22» апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей
«Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области,
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1	1. Нет дополнительных разделительных поручней. 2. Нет предупредительной тактильной полосы перед открытой лестницей. 3. Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой.	Все С О,С	1.Руководствуяс ь требованиями норм п.5.1.2 СП59.13330.12, ГОСТР 5126199 п. 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6 установить поручни. 2.Руководствуяс ь требованиями норм п. 4.1.12, СП59.13330.12, необходимо оборудовать лестницу, согласно установленных нормативов.	капит альн ый ремо нт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	1. Не установлен пандус	Все	1.Руководствуяс ь требованиями	капит альн

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	1.Нет знака и разметки места для стоянки транспорта для инвалидов.	К,О	1.Руководствуяс ь требованиям норм СП 59.13330.2012 п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4; ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026: Обустроить место для стоянки транспорта для инвалидов, установить знак и сделать разметку места для стоянки (размером 6,0м – 3,6 м);	теку щий ремо нт
	ОБЩИЕ требования к зоне		Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330; система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875; отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов, тактильные средства на покрытие пешеходных путей; лестницы дублируются пандусами или другими средствами подъема; устройства и оборудования не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски; материалы несущих конструкций пандусов – негорючие; высота одного подъема (марша) до 0,8м. (при уклоне до 8%), до 0,2м. (уклон до 10%), ширина пандуса -не менее 1,0м.; бортики (при перепаде высот более 0,45м.)-высотой не менее 0,05м.;поручни (при перепаде высот более 0,45м.)- с двух сторон; площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 50м. от входов, выделяемые места должны обозначаться знаками на поверхности покрытия и дублироваться знаком на вертикальной поверхности.					

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

							норм п. 4.1.14; п. 4.1.15; п.5.2.13 п. 5.2.14 СП59.13330.12, необходимо установить пандус	ый ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	2	1.Нет навеса, водоотвода, дренажной и водосборной решетки.	Все	1.Руководствуясь требованиями норм п. 5.1.1.,5.1.7, 5.1.3 СП59.13330.12, установить навес, водоотвод, дренажную и водосборную решетку.	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	2,4	Дверь не соответствует нормам СП 59.13330.2012: 1. Нет смотровой панели из прозрачного ударопрочного материала; 2. Нет контрастной маркировки двери; 3.Высота порога более 0,014м.); 4.Ширина двери в свету менее 1,2м.	К,О,С К,О,С К К	Адаптировать дверь к требованиям норм п.5.1.4.; п.5.1.5; П.5.1.6; п.5.2.4; п.5.1.8; п.5.4.2; п.5.4.3 СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	3	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня пола; поручни на лестнице (при перепаде высот более 0,45м.)- с двух сторон на высоте 0,9м. и 0,7м., полотно двери –нижняя часть защищены противоударной полосой, смотровые панели из прозрачного материала на высоте 0,3-0,9м., на двери яркая контрастная маркировка в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и			

					сооружений для маломобильных граждан»; приборы и устройства для открывания дверей, горизонтальные поручни, ручки должны иметь форму, позволяющую управлять одной рукой на высоте 0,85м. до 1,1м. от пола, на расстоянии 0,4м. от боковой стены; ширина марша лестницы не менее 1,35м.; размеры входной площадки перед дверью: глубина 1,2м. (при открывании «от себя», не менее 1,5м. (при открывании «к себе»), ширина - не менее 1,5м. ; поверхность площадки - твердая, поперечный уклон 1-2%, навес, водоотвод, дренажные и водосборные решетки. Размер тамбуров: глубина 2,3м, ширина - 1,5м., при глубине тамбура от 1,8-1,5, ширина не менее - 2,0м., твердое покрытие, не допускающее скольжения при намокании, поперечный уклон 1-2%, устанавливаются дренажные и водосборные решетки. Для лестниц (наружных)- ширина ступеней от 0,35 до 0,4м., высота подступенка - от 0,12 до 0,15м.; поперечный уклон ступеней - не более 2%; марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней, краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой.
--	--	--	--	--	--

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД	-	1,2,3,4	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обустройство территории входа в здание в порядке капитального ремонта, в соответствии с требованиями норм СП 59.13330.2012.

В случае отсутствия возможности обустройства здания, в силу конструктивных, архитектурно-планировочных или финансовых причин, рекомендовано организовать альтернативную форму обслуживания.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей
«Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области,
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	16, 58	20	1.Нет предупредительной информации (визуальной и тактильной) перед дверными проемами и поворотом коммуникационных путей. 2. На основных путях движения не предусмотрена тактильная направляющая полоса.	С С	1.Руководствуясь требованиями норм п. 5.2.3 СП59.13330.2012 , п. 7.9, 7.12 ГОСТ Р51671- 2000, ГОСТ Р12.4.026 1.Установить предупредительн ую информацию о препятствии перед дверными проемами и поворотом коммуникационн ых путей (визуальную и тактильную). 2.Руководствуясь требованиями норм п. 7.1.8 СП59.13330.2012 На основных путях движения предусмотреть тактильную направляющую полосу.	теку щий ремон т
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	1.Ширина марша лестницы меньше установленных нормативов 1,35м. 2. Краевые ступени	Все	Руководствуясь требованиями норм п.5.2.10, 5.2.15, 5.2.9; 4.1.12	теку щий ремон т

					лестничного марша не выделены цветом.	О,С	СП59.13330.2012 необходимо оборудовать лестницу согласно установленных нормативов.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	4, 5, 6, 7	1.Информирующие обозначения помещений не соответствуют нормативам. Входы в кабинеты должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью. 2.Ширина двери в свету менее 0,9м.- (эвакуационный выход, мед. кабинет, туалет, гардероб, танцевальный зал) 3.Высота порогов более 0,014м.	Все Все К	1.Руководствуясь требованиями норм п.п. 5.5.8 СП59.13330.2012 Установить таблички с обозначением помещений со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками (крепиться на высоте от 1,3 до 1,4м.) 2.Адаптировать дверь к требованиям норм п. 5.2.4; 5.1 4 СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	8, 9, 10	1. Ширина участков эвакуационных путей (дверей из помещений) менее 0,9 м; 2. Лестница подверглась разрушению. 3. Вдоль обеих сторон лестницы не установлены поручни.	Все Все Все	Руководствуясь требованиями норм п.п. 7.5.9, 5.2.10, 5.2.15, 4.1.12 СП59.13330.2012 адаптировать лестницу к требованиям норм.	капитальный ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее короткий, удобный путь к зоне целевого назначения; гигиенические сертификаты на материалы, используемые инвалидами или контактирующие с ними; выключатели и розетки – на высоте 0,8 м. от пола; предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6м. до объекта информации: визуальную, тактильную); приборы и устройства для открывания и закрывания дверей имеют форму, позволяющую управлять одной рукой, на высоте- 0,85 до 1,1 м., на расстоянии не менее 0,4 м. от боковой стены. Для инвалидов (К,О,С) - прозрачные двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 до 1,5 м; Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей не пожароопасные. При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются по требованиям к путям эвакуации. Места обслуживания инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу- не более 15 м. от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа. В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов –автоматов для посетителей с недостатками зрения и текстофонов с нарушениями слуха.
--	-------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
пути движения внутри здания	ВНД -И (С,К), ДЧ-И (О,Г,У)	16,58	20,7,4,5,6,8,9,10	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и МГН, рекомендовано обустройство путей движения внутри здания в порядке капитального ремонта в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

В случае отсутствия возможности обустройства здания, в силу конструктивных, архитектурно-планировочных или финансовых причин, рекомендовано организовать альтернативную форму обслуживания.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей

«Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области,

Нижегородская область, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11, 12, 17, 18	-	1.Информирующие обозначения помещений не соответствуют нормативам. 2.Двери в кабинеты (мед. кабинет, танцевальный зал) не соответствуют установленным нормативам: ширина дверных проемов менее 0,9м. 3.Высота порогов более 0,014м. 4.Выключатели и розетки находятся на высоте более 0,8м.	Все К К Все	1.Руководствуясь требованиями норм п.п. 5.5.8 СП59.13330.2012 Установить таблички с обозначением помещений со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками (крепиться на высоте от 1,3 до 1,4м.) 2.Руководствуясь требованиями норм п.п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 адаптировать двери. 3.Руководствуясь требованиями норм п.п. 5.4.2.СП 59.13330.2012 Установить выключатели и розетки на рекомендуемой высоте.	капит альн ый ремо нт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8,9,65	19	1. Ширина дверного прохода менее 0,9м. (танцевальный зал). 2. В актовом зале не предусмотрены места для инвалидов.	К К	Руководствуясь требованиями норм 7.5.9, 7.6.3, 7.2.6, 7.2.4 СП 59.13330.2012 адаптировать проход в танцевальный зал к требованиям норм, оборудовать места для инвалидов в актовом зале.	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей. Места для целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными; информирующие обозначения помещений должны располагаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м., дублирование дверей рельефными знаками; предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и др. МГН; не допускаются ворсовые ковры более 0,013м., места обслуживания располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов; освещенность помещения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованием СНиП; гигиенические сертификаты на материалы, используемые инвалидами или контактирующие с ними, площадь помещения для приема посетителей должна быть 12 м.кв., а на 2 рабочих места-18 м.кв.						

Вывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД-И (К) ДЧ-И (С,Г,У,О)	11,12,17,18.8,9,65	19	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендовано обустройство зон целевого назначения здания в порядке капитального ремонта, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

В случае отсутствия возможности обустройства здания, в силу конструктивных, архитектурно-планировочных или финансовых причин, рекомендовано организовать альтернативную форму обслуживания.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей
 «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области,
 Нижегородская область, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	33, 34, 35	14, 15, 16	Нет универсальной кабины, доступной для всех МГН: 1. Нет кнопки звонка в дежурную комнату; 2. Нет крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей; 3. Не установлено информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки, продублированное рельефным знаком. 4. Ширина дверного проема не соответствует специальным требованиям - 0,75м. 5. Нет откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. 6. Размеры кабины, не соответствуют установленным требованиям. 7. Выключатель и розетка находятся на высоте более 0,8м.	Все К,О Все К Все К Все	Руководствуясь требованиями норм п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.5.7 СП59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 п.3.63 1. Оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным; 2. Установить крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей; 3. Установить информирующее обозначение помещения со стороны дверной ручки, продублировать рельефным знаком. 4. Установить дверь, согласно установленных нормативов. 5. Установить откидные опорные	капитальный ремонт

							поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья 6.Руководствуясь требованиями норм п. 5.3.3 СП59.13330.2012, оборудовать универсальную кабину в соответствии с установленными требованиями (размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина-2,2м., глубина-2,25м.) 7.Руководствуясь требованиями норм п. 5.4.2 СП59.13330.2012, установить розетки и выключатель, согласно нормативов.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	17, 18	-	-	-	Не нужда ется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех МГН; установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; информирующие обозначения помещений должны располагаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75м., дублирование дверей рельефными знаками; рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, а при возможности- с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины. Оборудование системой двухсторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двухсторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами, снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение.						

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	33,34,35	14,15,16,17,18	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласно п.3.63 СНИП 35-01-2001 в общественных уборных учреждений рекомендовано предусматривать не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. В любых общественных зданиях при расчетной численности 50 человек и более или расчетной продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более следует предусматривать уборную с универсальной кабиной.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 02/52 от «22» апреля 2015 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования детей
«Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области,
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Фрунзе, д. 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		1. Нет знака и разметки места для стоянки транспорта для инвалидов. 2. Информирование	Все К,О	1.Руководствуясь требованиям норм СП 59.13330.2012 п. 4.2.1, 4.2.2,4.2.4; ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026: Установить знак и сделать разметку места для стоянки	теку щий ремо нт

					обозначения помещений не соответствуют нормативам. 3.Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности (места в санузле, раздевалка в здании, вход в здание). 4. Нет ограничительной латеральной разметки (на территории прилегающей к зданию, на путях движения внутри здания).	Все С,К	автомашинны инвалидов , 2.Руководствуясь требованиями норм п.п. 5.5.8 СП59.13330.2012 Установить таблички с обозначением помещений со стороны дверной ручки, дублирование рельефными знаками (крепиться на высоте от 1,3 до 1,4м.) 3.Руководствуясь требованиям норм СП 59.13330.2012 п. 5.5.1 ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026: доступные для МГН элементы здания и территории идентифицировать символами доступности. 4. Руководствуясь требованиями норм п. 7.9, 7.11, 7.12 ГОСТ Р51671-2000 Обустройство пешеходных путей визуальными средствами (на территории, прилегающей к зданию, на путях движения внутри здания);	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	1.Учреждение не оборудовано специальными персональными приборами усиления звука для инвалидов с нарушением слуха.	Г	1.Руководствуясь требованиям норм СП 59.13330.2012 п. 7.1.12 ГОСТ Р 52289, ГОСТ 12.4.026 оборудовать учреждение специальными	текущий ремонт

2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (инвалидов нет)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГ)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Пожарная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ,	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД ЦВР

" ____ " ____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Центр внешкольной работы
1.2. Адрес объекта г.Богородск, ул.Фрунзе 2., 607600
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1751,3 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта ----
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль, капитального --

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дошкольного образования детей «Центр внешкольной работы» Богородского района Нижегородской области
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Богородск, ул.Фрунзе 2, 607600
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 607600, Г.Богородск, ул.Ленина, д.206

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)
образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные

	экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У), ВНД-И (К,С,Г)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет.

[illegible]